




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO
8348

Ciudad de México, a 21 de octubre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **ARQ. JUAN MANUEL DELGADO GARCIA**
 Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN		
LUGAR DE LA COMISIÓN: CD. ACUÑA, COAH.	DEL: 16/10/2019	AL: 18/10/2019
OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
ELEGIR Y VISITA DE INSPECCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS A LA OBRA DE 90 CAMAS EN CIUDAD ACUÑA		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
REALIZAR JUNTA DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA CONTRATISTA, SUPERVISIÓN EXTERNA Y RESIDENCIA DE OBRA EN CUMPLIMIENTO A LA MINUTA DE TRABAJO DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE DE 2019.		
3. CONCLUSIONES		
APOYAR EN EL SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS MINUTAS DE TRABAJO REALIZADAS		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS FALTANTES DE LA OBRA		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS		
<p>"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"</p>		
 TERESA DE JESUS PEREZ VALDERRAMA Nombre y Firma del servidor público comisionado		

1270-009-032