



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

FOLIO: 6050

NÚMERO DE PLIEGO

588

Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2020

Nombre del Coordinador Normativo: ARQ. JUAN MANUEL DELGADO GARCIA

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ADSCRIPCIÓN: DIVISION DE CONSTRUCCION

LUGAR DE LA COMISIÓN: CUAUTLA, MOR.

DEL: 27/11/2020

AL: 27/11/2020

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

REALIZAR UN RECORRIDO CON EL FIN DE VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LA OBRA Y REUNIRSE CON LA EMPRESA ENCARGADA.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

LLEVE A CABO UN RECORRIDO DEL INMUEBLE EN SU TOTALIDAD, ME REUNI CON LA RESIDENCIA DE OBRA, PERSONAL DE LA EMPRESA Y EL PERSONAL DE SUPERVISION DE LA OBRA EN MENCIÓN, SE LLEVARON A CABO ALGUNOS ACUERDOS.

**3. CONCLUSIONES**

DE DICHO RECORRIDO DEPENDE QUE LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL HGZ CON MF NO. 7 LLEGUE A BUEN TERMINO EN TIEMPO Y FORMA.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

DARLE CELERIDAD A LA REVISION DE GENERADORES Y ESTIMACIONES PARA LA CONTINUIDAD DE LA OBRA.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

CONCLUIR LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL HGZ CON MF NO. 7 UBICADO EN CUAUTLA, MORELOS PARA BENEFICIO DE LA DERECHOHABIENCIA, CONFORME A LA NOMRMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



**GABRIEL MIGUEL ARMENTA**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032