



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

7742

Ciudad de México, a 24 de junio de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: JESÚS ACOSTA RODRÍGUEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINADO DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN		
LUGAR DE LA COMISIÓN: CULIACAN, SIN.	DEL: 23/06/2022	AL: 23/06/2022
OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
Coordinar el avance de obra, verificar el proceso de elaboración de estimaciones, recabar información de las dudas del proyecto ejecutivo.		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
Coordinar el inicio de los trabajos para la construcción de un centro de mezclas.		
3. CONCLUSIONES		
Se revisó el programa de obra contra los trabajos a ejecutar, permisos y avisos para el desalojo de los espacios.		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
Se determinaron en conjunto con el contratista las acciones necesarias para trazo y niveles del edificio.		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
Se recomendó a la Residencia de Obra revisar los servicio de energía eléctrica, llevar a cabo las órdenes de trabajo necesarias para la conexión de servicios hidráulicos y sanitarios.		
"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"		
 <hr/> GUILLERMO PABLO LOPEZ GARCIA Nombre y Firma del servidor público comisionado		

1270-009-032